6096

Part of

SECTION 6
T 36 N, R 6E

Oeida County, Wis

Scale 1"=200'
April, 1966
Northwoods Surveyors

Land Surveyor

Revised May, 1968

1/8 Corner
16" N Pine
N 2° W, 70 4'
2" Witness pipes
North & South, 19 9'

22" N Pine
S 56° E, 44 3'
9" J Pine
S 30° W, 36 9'
Erroneous 1/4 Corner
N 5° 29' E, 90

ONE QUARTER CORNER 31 6

SWAMP — 1329.5' — N 89°-22' W 2659 0' — LAKE — 1329.5' — ROAD

SECTION CORNER 31 32 6 5

16" W Pine
S 15° E, 17 1'
12" N Pine
N 9° W, 68 9'
Erroneous Sec Cor
N 63°-05' W, 4 4'

315 5'

Meander Corner
4" Tamarack
N 37° W, 39 2'

S 1/2 LOT 1

1177 5'

S 1°-52' W, 1807 9'

iron pipe found 1 2 west

S 1/2 LOT 2

2171 0'

629 8'

3519 4'

Meander Corner

S 89°-40' W 942'
VOL 112 D P 219
300 0'

N 0°-20' W 1000'

1375.8'

1/8 Corner
8" W Pine
N 13° W 3 1 4'

Meander Corner
13" W Pine S 66° E 11.6'

S 89°-40 W 1675 8'

S 1/2 LOT 3

N 2°-12' E

1348 4'

SWAMP

LAKE

6378 1'

S 1°-33' W

S 89°-41' W 4969 9'

ONE QUARTER CORNER 1 6

701 9'

Meander Corner
14" J Pine
N 26° W, 92 0
12" J Pine
S 21° W, 73 8'

2280 5'

Meander Corner
10" W Pine
S 69° E, 36 0'

1987 5'

ONE QUARTER CORNER 6 5

Pine stump (original)
S 58° W, 40 3'
16" W Pine
N 28° E, 29 2'
14" N Pine
S 1° E, 11 3'

6062 6'

1380 2'

14" Double Oak
S 28° E, 24 0'
10" Oak
N 39° W, 62 7'
12" W Pine
N 60° W, 58 5'

S 1/2 LOT 4

Meander Corner

S 89°-05' W
974 7'

1/8 Corner
8" Tamarack
S 62° E, 24 0'

N 1°-53' W

1380 2'

bearings solar

Meander Corner
7" Tamarack
S 75° E, 6 8'

S 1/2 LOT 5

S 1/2 LOT 6

S 1/2 LOT 7

S 1°-13' W
936 8'

RECEIVED & FILED 05-09-1
Oneida County Surveyor's Office
Date SEP - 5 1968
By
OCS Area #

5" Tamarack
S 77° E, 38 0'
4" Tamarack
S 44° W, 31 0'

1/8 Corner
4" Maple
N 63° E, 9 8'
5" Maple
S 49° W, 15 2'

7" Cedar
S 83° E, 78 3'
7" Cedar
S 4° E, 90 0'

ONE QUARTER CORNER 6 7

1327 4'

N 88°-30' E 2654 8'

1327 4'

SECTION CORNER 6 5 7 8

J. Fisher

bearings solar

○ = iron pipe
□ = concrete monument

E 1/2 - G. 36