L2822

9-Vol 2
P106

—COPIED FROM IVAN HASSLERS NOTES—



88.24 to N shore of Tomahawk Lake Var 3°33' corrected 1893
(Dorr) see page 59 Notes on sec 9 Var. for 1946 - 0°00'

Govt Dist 40.00 + 8.51 = 48.51 No dist. to Sec. Cor. in Lake.

Govt. 1/4 cor Pine 18" N 86½ E 14.

Random 1243.3 1°07' 1321.6' 0°30' 78.0' 18.08' 82.1' 25.5' 162°59' 1/8 cor (Dorr) 2581.8 1251.7 110°32' 24.2' 22.7' 8.5' Hub 1251.7 from 1/8 cor Theoretical 1/4 S by D.H.V. 563' D.H.V. 12°49' 120.2' 27.68' 454.5' 13°19' 117.0' M.C. To M.C. North shore

571.5'
563' D.H.V.

At 1/8 Found Dorrs
Y.P. Stp Badly Burned
26" S51W 17.8'
D.H. Vaughans W.P. 30" N 65° E 29
Not found.

At M.C. found Vaughans
Aspen 7" N16W 2.6 dead
" 8 S82W 14.5 Live
Pile of rocks at Cor.
Marked
Maple 8" S34E 28.5'

Govt. BTs.
Birch 10 S30½W 24
Maple 10 N42E 19

1/4 Betw 3 & 10
Ironwood 7
N30W 37
Maple 6"
S60°W 47

July 19 '46
checked Hasslers dist. 571.5
M.C. south to hub — 1251.7
Dorrs 1/8 S-N to M.C. — 1823.2
Hassters dist. Sec. Cor to 1/8 - 1321.6
Total sec Cor. to M.C. — 3144.8

Govt. 40.00 + 8.51
2640 + 561.6 — 3201.6
Diff — 56.8

38-7
3

checked ✓

MAP # L2822
DATE FILED 8/23/11
BY JH
DESCRIPTION FILED
ONEIDA CO. SURVEYOR'S OFFICE

L2822